




Узел A




Узел примыкания к дымо-вентиляционной трубе.




Часть В




Чел Г



Чзел Б



Чел Д



N-538-AC

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома – объекта культурного наследия

Имя	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Должность
<u>Директор</u>		<u>Зарубалова</u>			
<u>ГИП</u>		<u>Колмакин</u>			
<u>Вед. инженер</u>		<u>Бахромеева</u>			
<u>Н. контроль</u>		<u>Бекезина</u>			

<i>"Дом жилой Стакининой, 90-е 22. XVIII в."</i> г. Кострома, ул. Лесная, д. 43	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
	<i>P</i>	<i>11</i>	

Дополнительная разгрузочная стропиловка